


Схема монтажа Аэрационного узла Ёлка. АС-2.0












Схема монтажа Аэрационного узла Ёлка. АС-2.0


1




2




3







4


5









6



X2




7




X4


8





9


3/4”
3/4”
1”
1”
Установка обезжелезивания Ёлка
AC-2.0
Вывести в дренаж
Анаэробный герметик - металл-пластик

10


Установить в положение "II"
I O II


Не изменять настройку


Максимально выкручен, не изменять настройку